

Producto:	No. de Parte	Producto	Cliente:	Modelo	Fecha de expedición:
Modulo de control de clima Ford CD 378	9H6T-18A802-BGW	Modulo de clima	FORD	CD 378	23/09/2009
Descripción del Problema (modo de falla):					Fecha de vencimiento:
					23/12/2009

Condición Rechazada



Condición Aceptada



Método de Inspección	Responsable	Método de Identificación (caja):	Responsable
visual, Manual 100%	Produccion	visual 100%	Produccion
Criterio de Aceptación		Método de Identificación (producto):	Responsable
Boton CD sin atorarse		Punto en etiqueta de certificacion	Produccion

Actividades de contención	Responsable
Revisar 100%	Produccion

Plan de Reacción:	a) Segregar e identificar las piezas defectuosas y notificar al inspector de recibo, auditor o supervisor, según aplique. b) Parar línea de producción en caso de ser necesario.
--------------------------	---